

Nadellager

2311091



Nadellager 10X32X17

Wenn der TÜV beanstandet, dass das hintere Rad zu viel Spiel hat, sind meist die Nadellager kaputt.
Es wird empfohlen beide Lager zu tauschen.

Vergleiche BMW ArtikelNr. 33172311091.

BMW R 100 GS (87-90), R 100 GS PD (87-90), R 80 GS (87-90), R 80 GS PD (87-90)

BMW R 100 GS (90-95), R 100 GS PD (90-95), R 80 GS(90-95), R 80 GS PD (90-95)

BMW R 80 GS Basic (96), R 80 GS

BMW R 100 R 91, R 100 R Mystik 94, R 80 R 91, R 80 R Mystik 94

BMW K 1, K 100 RS

Art-Nr.: **2311091**

82,90 EUR

Nadellager 10X32X17 (1 Stück)

Weitere Ansichten:

