

Hauptbremszylinder 20mm



Hauptbremszylinder 20mm (eloxiert)

für K4V- und R4V-Modelle

Vergleiche: 32722352190 / 32-72-2-352-190

Dieser HBZ ist z.B. in der kompletten Griffereinheit der R1100-Modelle enthalten.

Deswegen vergleiche auch 32722352165 / 32-72-2-352-165.

Wir empfehlen den Austausch des gesamten Hauptbremszylinders statt einer halb so teuren Überholung. Warum? Durch das Zurückdrücken des Kolbens im HBZ über die eingelaufene Bahn hinaus gelangt Metallabrieb und Schmutz in die Bremsleitung.

259 (R 850 GS, R 1100 GS) (04/1993-07/2006)

259R (R 850 R, R 1100 R) (09/1993-11/2002)

259 (R 850 RT, R 1100 RT) (05/1994-11/2001)

259 (R 1100 S, R 1100 RS) (01/1992-06/2001)

K589 (K1, K 100 RS) (08/1988-09/1993)

K589 (K 1100 RS, K 1100 LT) (06/1989-04/1999)

Art-Nr.: 3272140

419,95 EUR

Hauptbremszylinder 20mm